



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## Innkalling

---

Møtedato: 24.04.2024 kl. 1800-2100

Sted: Hurum kirke og kirkestue, Klokkarstua

---

Cecilie Arnet  
Simen Udnes  
Jørgen Blom  
Lise Beathe Nærø-Killingstad  
Åge Rasmussen  
Alise Narjord Thue  
Marianne Røneid  
Heming Olsen-Bergem (forfall)  
Helga Backer (vara)  
Marianne Riis Rasmussen  
Håkon Halvorsen  
Øyvind Stabrun  
Thormod Rønning Kvam

---

John Grimsby  
Maud Berntsen  
Else Teige  
Jørgen Svartvasmo

Asker  
Heggedal  
Holmen  
Nordre Hurum  
Røyken (leder)  
Slemmestad-Nærnes (medlem AU)  
Søndre Hurum  
Vardåsen

Østenstad (nestleder)  
Åros  
Prost  
Kommunens representant

Kirkesjef  
Personalsjef/assisterende kirkesjef  
Økonomisjef  
Administrasjons- og kommunikasjonssjef

## Saksliste

Fellesrådets medlemmer møter direkte i Hurum middelalderkirke for befaring kl. 1800 – før det ordinære møtet i Kirkestua ved siden av kirken.

Møtet blir innledet med Ord for dagen.

---

- 029/24 Godkjenne innkalling og saksliste
- 030/24 Godkjenne protokoll fra fellesrådets møte 03.04.2024
- 031/24 Sette i stand og holde i stand. Asker kirkelige fellesråds program for rehabilitering og vedlikehold av kirkebygg
- 032/24 Pensjonskostnader
- 033/24 Kommunalt driftsbudsjett 2025
- 034/24 Grønt skifte og avfallshåndtering på kirkegårdene
- 035/24 Kirkemøtet 2024 - oppsummering
- 036/24 Andre orienteringssaker
- 037/24 Eventuelt

Møtet blir avsluttet med Vår far og velsignelsen.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 029/24 Godkjenning av innkalling og sakliste**

---

Se vedlagte sakliste.

### **Forslag til vedtak**

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og sakliste.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 030/24 Godkjenning av protokoll**

---

Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 03.04. ble etter en uke publisert på Asker kirkelige fellesråds [nettside](#).

### **Forslag til vedtak**

Asker kirkelige fellesråd godkjenner protokoll for 03.04.2024



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 031/2024 Vedlikehold og investeringer (ikke øremerkede tilskudd) til kirkebygg**

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby

### **Sette i stand – holde i stand**

Overskriften *Sette i stand – holde i stand* illustrerer de to linjene i ansvaret for kirkebyggene:

- Nye prosjekter og rehabilitering (investeringer – øremerkede og sekkeposter)
- Ordinært vedlikehold (drift), delvis gjennom programmet Kirkevakten for tilsyn og forebyggende utvendig vedlikehold

Se sak 025/24 Fellesrådets forslag til kommunalt investeringsbudsjett til kirkelige formål i 2025 med innspill til Handlingsplan 2025-2028. I saksframlegget fulgte en detaljert gjennomgang av øremerkede tilskudd og kommunale sekkeposter til kirkelige formål.

I møtet vil bli delt tiltaksark med oversikt over tiltak knyttet til vedlikehold og ikke-øremerkede investeringer. Tiltaksarket blir fortløpende oppdatert og danner grunnlag for prioritering av ressurser og tiltak. Bygningsutvalget sikrer at alle behov blir meldt inn og at tiltaksarkene blir fortløpende oppdatert.

### **Investering – bruk av ikke-øremerkede tilskudd fra Asker kommune**

De frie investeringsmidlene skal i utgangspunktet sikre verdiskapende vedlikehold for Asker i alt 28 kirker, kapell og kirkelige bygg. Asker kommune økte derfor i 2022 sekkeposten til 5 mill. og i handlingsplanen for 2023-2026 til 7,0 mill. per år. Begrunnelsen var å skape en forutsigbar ramme som gjør det mulig å unngå kostnadskrevenne etterslep og at behovet for øremerkede tilskudd vil bli tilsvarende mindre. I kommunestyrets vedtak 13.12.2022 ble imidlertid de kommunale sekkepostene til kirkelige formål halvert til 3,5 mill. per år i perioden 2023-2026.

For 2025 innebærer kuttet i kommunale investeringer en ramme på 3,5 mill. fratrukket 1,25 mill. som kommunedirektøren vil gjøre om fra investering til drift for å dekke opp for kostnaden knyttet til programmet Kirkevakten. Sekkepost for investeringer i 2025 følger på 2,25 mill. kroner.

### **Vedlikehold**

Asker kirkelige fellesråd har egen budsjettpost for alminnelig vedlikehold av kirkebygg. Dette ble i fellesrådets møtesak 007/24 og 014/24 kuttet med 1 mill. kroner. og utgjør 1,5 mill. kroner. I tillegg kommer disposisjonsfond med avsetninger fra tidligere år på 2,1 mill.

I tillegg kommer programmet Kirkevakten – tilsyn og enkelt vedlikehold av kirkebyggenes værhud. Se vedlagte arbeidsmatrise.

### **Forslag til vedtak**

Asker kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning.

Prosjekt	Bokført 2024	Avvik 2024	Estimat				Kommentarer
			2024	2025	Senere	Total	
<b>Asker</b>	<b>89</b>	<b>-191</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>320</b>	
Rehabiliterer lysekroner		0			40	40	Etter fullført tak og mur: Alfred Berge AUG21. Godkjent.
Asker kapell: reparere setet på 20 stoler		-40	40			40	Tilbud fra Bjørnos 30/1. Godkjent.
Sprukket varevindu foran blyglass nordøstre vindu		-40	40			40	Glassmester. Arne Kristoffer bestiller.
Belysning fra parkeringsplass til kirke og kirkegård		-60	60			60	Midlertidig reparert 03.11. Må graves ny kabelføring.
Diverse	89	-51	140			140	Nytt toal. prestesakr., tette/isolere luftkanal Barnas kat.
<b>Filtvet</b>	<b>2</b>	<b>-98</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	
Male kirkerom innvendig		0			600	600	
Vannbrett vindu mot øst, listverk store vinduer mot sør		0				0	
Utbedre og male vinduer mot øst og sør		0				0	Venneforeningen. Godkjent.
Overføre bilde fra kirke til sidekapell ved seremonier		0				0	Foreløpig ikke godkjent. Pristilbud 86
Vaske og male vegg og vinduer mot vest og nord. Leie av lift.		0				0	Venneforening. Godkjent: SHMR dekker kostnad.
Tiltak for å redusere trekk fra dører sakristi		-60	60			60	Reidar har bestilt snekker
Sidebygg: Råteskade i dobbeltdør		0				0	Observasjon
Kjøkken: Vann fryser		0				0	Kommer fra kum opp i skråningen
Diverse	2	-38	40			40	Fortløpende vedlikehold
<b>Heggedal</b>	<b>6</b>	<b>-174</b>	<b>180</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	
Sprekk i søyler ved hovedinngang		0				0	Til observasjon
Utbedre snøfangere		-40	40			40	Idéhus: legge mer netting etter at snøen er borte?
Renovere dåpsakristi		-60	60	40		100	AKF kan ta forarbeid, el og rør. Menigheten overflater
Utbedre atkomstrampe		-60	60			60	Tilbud fra Anleggsgartner 26.11.23. Skifer og rekkverk
Tette hull i asfalt adkomstvei (kort sikt)		0				0	Dialog med AK.
Nytt bæregrunnlag og ny asfalt atkomstvei		0				0	Dialog med AK
Enhet for lysstyring		0				0	Kostnad 50. Foreløpig ikke godkjent
Reparasjon av dør til sakristi og terskel hoveddør		0				0	Godkjent. Dør reparert.
Diverse	6	-14	20			20	Fortløpende vedlikehold
<b>Holmen</b>	<b>101</b>	<b>-79</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	
Luffukter i kirkerom		0				0	Fellessrådet undersøker framgangsmåte. Vardåsen?
Defekte varmekabler i gulvet i Speiderhula		0				0	Asker elektriske utbedrer før fyringssesong
Behov for å male vegg mot øst barnehage		0				0	Meldt inn som behov 31.01.2024: 2025
Løs puss i fasade kontorbygg (K)		0				0	Avventer
Tiltak iht. heiskontroll		0				0	
Ventilasjon: skifte varmebatteri		0				0	Bestilt med neste service
ENØK-tiltak: Varmestyring i kirkerommet, dører, vinduer		0				0	
Begrenset funn av asbest på loft: Stenge av før sanering	25	5	20			20	Rapport fra Mycoteam 20.03.2024
Sprekk i glassruter i menighetssal		0				0	
Kirkerom gulv: skader i fuger		0				0	Ikke kostnadsberegnet
Redesign av stoler for dåpsfølge ved døpefont		0				0	HMR har kontaktet Solbrå
Skifte lysrørarmaturer med ledlamper		-20	20			20	Asker elektriske
Diverse	76	-64	140			140	Fortløpende vedlikehold
<b>Holmsbu</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	
Holmsbu kapell		-20	20			20	Følger hovedprosjekt
Diverse		-20	20			20	Fortløpende vedlikehold. Hovedprosjekt.
<b>Hurum</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
Nye tepper i kirken		0				0	(Ledaal teppeveveri) Etter fullført rehabilitering.
Diverse		-20	20			20	Fortløpende vedlikehold. Hovedprosjekt.
<b>Kongsdelene</b>	<b>9</b>	<b>-411</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	
Rengjøring og male kirken utvendig		-400	400			400	Prioritert oppgave i 2024. Venneforeningen bidrar.
Kitte vinduer (enkelte steder)		0				0	
Diverse	9	-11	20			20	Fortløpende vedlikehold
<b>Nærnes</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	
Etablere trådgjerd mot skråning fra kirkens hjørne til grense		-40	40			40	Drammen gjerdefabrikk. Godkjent. Først dialog nabo.
Diverse		-20	20			20	Fortløpende vedlikehold.
<b>Røyken</b>	<b>6</b>	<b>-14</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
Diverse	6	-14	20			20	Fortløpende vedlikehold i Hovedprosjekt
<b>Slemmestad</b>	<b>1</b>	<b>-89</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	
Tau fra klokke til loft		0				0	Reidar
Slemmestad kirkestue: Male innvendige felter		0				0	Birger utfører. AKF som fakutradresse.
Slemmestad kapell: rehabiliterer og male resterende værhud		0	200			200	Reidar utreder. Restmidler gjerdeprosjekt.
Slemmestad kirkegård: vaske og male servicebygg		-50	50			50	Restmidler gjerdeprosjekt
Slemmestad kirkegård: sette i stand parkeringsplass		0	50			50	Restmidler gjerdeprosjekt
Slemmestad kirkegård: belysning		0	0			0	Ikke utredet
Diverse	1	-39	40			40	
<b>Teglen</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
Diverse		-20	20			20	
<b>Vardåsen</b>	<b>25</b>	<b>-115</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	
Vedlikehold gulv		-40	40			40	Artig vedlikehold, godkjent
Utbedre råteskadet plating på bakside		-40	40			40	Vardåsen eiendomsutvalg. Fakturaadresse AKF.
Logge temperatur- og luftfuktighet		0				0	Behov for tiltak mot kondens?
Kjøleanlegg - fornyelse av rør		0				0	Kjølehjørne kjøkken i Under - behov for service?
Kondens i tårnfor/lagerrom		0				0	Utrede
Diverse	25	-35	60			60	
<b>Østenstad</b>	<b>5</b>	<b>-55</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	
Varmestyring og ENØK		0				0	Se e-post fra J.D. 9.1.2020
Kondens i tårnfor/lagerrom		0				0	Arne Kristoffer: utrede
Etablere feiestige		0	35			35	Godkjent. Tilbud Sigurd Fossli 11.04.2024
Vanninntrengning ved kjøkken		0	40			40	
Diverse kirkebygg	5	-55	60			60	
<b>Åros</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
Skapløsning og belysning sakristi		0				0	Under arbeid
Benkeputer		0				0	AMR kontakter Nidaros tekstil
Utbedre ledningsnett		0				0	
Planere terreng og sette opp benker utenfor hovedinngang		0				0	AMR har anmodet
Diverse		-20	20			20	
<b>Annet</b>	<b>33</b>	<b>-1 427</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>	
Gatekapellet		-100	100			100	Male inn- og utvendig i 2024, reparasjon av hærverk
AKF ADM Kirkelia 5		-20	20			20	
Bra brukt, diverse		-20	20			20	
Heggedal lysstøperi		-100	100			100	Ombygging - vedlikehold eller investering
Feltarbeidet, diverse		-20	20			20	
Kontroll sløkkemidler		-100	100			100	Avtale Asker kommune
Felles for alle kirkelige eiendommer: El-anlegg og tilsyn	33	-167	200			200	
Stemning og alminnelig vedlikehold av kirkeorgel (15)		-150	150			150	
Kirkevaktet		-750	750			750	Drift av utvendig tilsyn og forebyggende tilsyn
Alarmsendere: 11 av 17 sendere på 2G		0				0	Marte har hatt kontakt med Bjørn Hurum i Add Secure
<b>Sum totalt vedlikehold</b>	<b>278</b>	<b>-2 812</b>	<b>3 415</b>	<b>40</b>	<b>640</b>	<b>4 095</b>	
Frie midler fra kommune innværende år	-1 315	0	-1 450	-2 550	-2 550	-6 550	
Rest frie midler fra kommune innværende år	-1 037	-3 002	1 965	-2 510	-1 910	-2 455	
Refusjoner		0				0	Kongsdelene kirkes venneforening?
Bundet disposisjonsfond		300	-300			-300	Slemmestad kirkegård
Ubundet disposisjonsfond	-1 774	0	-1 774	109	-2 619	-1 774	
<b>Til disposisjon</b>	<b>-2 811</b>	<b>-2 702</b>	<b>-109</b>	<b>2 619</b>	<b>-4 529</b>	<b>-4 529</b>	

Asker kirkelige fellesråd  
 Investeringer - tall i 1000 kroner  
 21.04.2024

Prosjekt	Bokført 2024	Avvik 2024	Estimat			Kommentarer	
			2024	2025 Senere	Total		
<b>Asker</b>	<b>100</b>	<b>-200</b>	<b>300</b>	<b>2 750</b>	<b>100</b>	<b>3 150</b>	
Belysning kor iht. belysningsplan		0		300		300	Kabelframføringer lagt. 2024 etter ferdig himling
Varmelegg - forberede søknader ENOVA og KBP	100	-100	200			200	Forprosjekt for ny oppvarming og varmestyring
Rehabiliterer WC prestesakristi		0			100	100	Avventer på grunn av økonomisk situasjon
Rengjør og overflatebehandle innvendig mur kor		0		600		600	Søke KBP
Hovedorgel: Restaurere spillebord og spilletraktur		0		250		250	
Hovedorgel: Stemmebjelke og nye stemmeluker		0		100		100	
Asker kapell: Mulighetsstudie underetasje		0		1000		1000	2025: Forprosjekt. 2027: Hovedprosjekt
Askertun: solskjerming		0		300		300	Tilbud Norsol 2923
Askertun: Ventilasjonsanlegg		0				0	Dårlig funksjon. Garantisak?
Askertun: Råteskader vinduer		-100	100			100	Ikke kostnadsberegnet
Askertun: Tiltak for lydtefetting - fortrolige samtaler		0				0	Ikke kostnadsberegnet
Barnas katedral: utbedre innvendig mur og vinduer		0		200		200	Fuktskader
Asker kapell: rehabiliterer og bygge om underetasje		0				0	Øremerket prosjekt 2027: 20 mill. Forprosjekt 2025
<b>Filtvet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	
Rehabiliterer vinduer mot øst		0				0	Til observasjon,
Fasadebelysning		0		126		126	Tilbud Asker elektriske 2022. Foreløpig ikke godkjent.
<b>Heggedal</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
Utvide Heggetun		0				0	Mulighetsstudie?
Nytt brannvarslingsanlegg		-200	200			200	ESMI/Schneider eller Sector alarm kombinert
<b>Holmen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
Forprosjekt råteskader i takrytter og hovedtak		-100	100			100	CK: Tilstandsanalyse av tak og tårn 1. halvår
Skifte panelovner i sidebygg og sakristier		-100	100			100	Utført i 2023
Utbedre vinduskarmer på kirkens sydvegg		0				0	Kople til prosjektlinjer over
Hull i koppertak og skifer i overgang kirke og m-sal		0				0	Kople til prosjektlinjer over
<b>Holmsbu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	
Utbedre gjerde		0			240	240	Tilbud fra F. Stenberg, foreløpig ikke godkjent
Tilpassede gardiner		0			200	200	Etter at prosjektprogrammet er ferdigstilt
Lysanlegg		0				0	Halvor Næss lysdesign. Søke Kulturrom 01.09.2024
Lydanlegg		0				0	Avility anslag: 400. Søke Kulturrom 01.09.2024
<b>Hurum</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
Ventilasjon		-200	200			200	Følger hovedprosjekt, men som egen kostnad
Sikre og utbedre kirkegårdsmur		0		300		300	Tilbud på 260 gitt i 2016, se KBDB
<b>Kongsdelene</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>240</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>1340</b>	
Drenere grunn		-200	200	200		400	
Etappe 2: Elektrisk anlegg, varme, retusjere kirkerom		0		900		900	
Forbedre varmeanlegg		-40	40			40	
<b>Nærnes</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
Konteiner med tilkoping til vann og avløp		0		100		100	Flyttet fra Hurum kirkested 2025. Tilkopling el. tank?
Er det mulig å legge om atkomstvei til kirken							Birger undersøker
Ventilasjon og oppvarming		-100	100			100	SNMR forslag. Nærnes kirkeforening: varmpumper
<b>Røyken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Øremerket prosjekt		0				0	
<b>Slemmestad</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Ventilasjon Slemmestad kirke og kirkestue		-100	100			100	Fra Marte: Helios ventilasjon og Bærum Blikk og vent.
<b>Teglen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Legge om utvendig tak skråtak og deler av flatt tak		0				0	AK avsatt 15 mill. WSP detaljprosjektert alternativ
<b>Vardåsen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	
Reparasjon og fornyelse av fasade		-100	100			100	Øremerket prosjekt planlagt i 2026: 8 mill.
Lyspendler i kirkerom - delvis funksjonssvikt		0				0	AMØ kontakter Bright for vurdering
Råteskader i vindu fra kirkerom mot kirkeplassen		-100	100			100	Ikke kostnadsberegnet
Sette i stand aspirasjonsanlegg eller bytte til detektorer?		-200	200	150		350	Rep 4 av 5 i 2023. Skifte rør? Sintef?
Oppvarming - fra fjernvarme til bergvarme		0		100		100	Utrede på grunn av svikt i eksisterende tilførsel
Utvendig belysning av kirke og ny urnelund		0				0	Planlegge etter reparasjon av fasade
<b>Østenstad</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>340</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	
Varmestyring (tilbud fra Bryn ventilasjon)		-200	200			200	MR anmodet. Koordinere med tilsvarende prosjekt
Ny vanninntrenging etter fasadereparasjon 2022		0				0	Kondens? Marte og Arne Kristian følger opp
Tilsyn og reparasjon tak, sprekker i gradrenner m.m.		-100	100			100	Reidar: Fossil
Nedløp fra nytt skjermtak			40				Rediar og Arne Kristoffer
Skifte belysning i kirkestue og peisestue		0		140		140	ØMR: E-post L.R. 14.4.21 Foreløpig ikke godkjent
<b>Aros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum total investering</b>	<b>100</b>	<b>-1 940</b>	<b>2 080</b>	<b>4 766</b>	<b>540</b>	<b>7 346</b>	
Kommunal bevilgning		0	-2 250	-2 250	-7 000	-11 500	
Rest frie midler fra AK inneværende år	100	270	-170	2 516	-6 460	-4 154	
Refusjon fra venneforeninger, menighetsråd etc.		0				0	
Bundne fond	0	0	0			0	
Frie midler fra Asker kommune fra foregående år		0	100	-70	2 446	-4 014	
<b>Til disposisjon</b>	<b>100</b>	<b>170</b>	<b>-70</b>	<b>2 446</b>	<b>-4 014</b>	<b>-8 168</b>	

Investeringsmidler kan ikke brukes til drift. Alle investeringer skal være over kr. 100.000 og leve i 3 år eller mer.

# «Kirkevakten» – tilsyn og forebyggende vedlikehold

OMFANG		Vår og forsommer: INSPEKSJON	Høst: SERVICE
Kirkelige bygg som er omfattet av avtalen		Visuell inspeksjon fra bakken, fortrinnsvis supplert med bruk av drone <sup>ii</sup> . Hensikten er å kontrollere og avdekke avvik, for så å planlegge og koordinere feilretting på senere servicerunde.	Service med rengjøring og enkel feilretting <sup>iii</sup> . Hovedmålsettingen er at bygningens klimaskall eller værhud skal være tett og at avrenningen er under kontroll.
SJEKKPUNKTER <sup>iv</sup>	<b>1. Tårntak og tårnbygg</b>	Visuell kontroll fra utside og innside <sup>v</sup> , med fokus på tårntak og avrenningsløsninger på tårnbygget. Det samme for takrytter/klokkestue. Tekking på tårntak skal være fast, hel og tett. Avrenningsløsningene skal være hele, sitte fast og fungere etter opprinnelig hensikt. Målet er tett, opprinnelig tekking, med full kontroll på avrenning.	Service med rens av kummer, kiler, renner, nedløp og utkastere. Kontrollere falser, overganger og innfesting, og utbedre skadet eller manglende takstein eller skifer, inkludert lapping av hull eller rifter i båndtekking og beslag. Sjekke at glugger og luker er tette og sitter fast.
	<b>2. Tak (skråtak, flate tak og alle overganger)</b>	Visuell kontroll av takflater, taktekking og overganger. Se etter eventuelt løs, manglende eller oppsprukken takstein eller skifer, at båndtekking er hel og uten sprekker, og at papp og folie på flate tak er hele og uten rifter og huller. For flate tak vurdere grad av smuss. Tekkingen skal, uansett type, være hel, tett og noenlunde ren. Målet er helt og tett, opprinnelig tekking. <sup>vi</sup>	Service med ettersyn av takflater. Sjekke og etterlegge takstein eller skifer som har ugjort seg eller er skadet. Båndtekking kontrolleres for rifter, hull eller sviktende innfesting, og lappes ved behov. Rengjøre falte tak for skitt og smuss, rense løvrister og sjekke innvendige nedløp for funksjon. Lappe hull eller rifter i takpapp eller folie.
	<b>3. Alle beslag, renner nedløp, utkast og brønnskobliger</b>	Visuell kontroll av takrenner, kummer, nedløp, utkast og brønnskobliger, samt taksluk, innvendige nedløpsrør, alle beslag, overgangsbeslag og inntekkingssoner (med skottrenner e.a.). Sjekk grad av smuss på renner, kummer, nedløp og utkast. Målet er at alle løsninger for å lede vannet bort skal være hele, tette, sitte fast og fungere etter opprinnelig hensikt <sup>vii</sup> .	Service med rens av takrenner, kummer, nedløp og utkast, rens av kil- og skottrenner, sjekk innfesting generelt på renner, rør og beslag, og at f.eks. nedløpsrør er hele og uten frostsprekker. Der nedløp er ført i brønnskobliger, sjekk symptomer på tilstopping og eventuell oversvømmelse av nedløpsrør og takrenner.
	<b>4. Vinduer og glugger</b>	Visuell kontroll av vinduer og glugger: Sjekk at glass er hele og uten sprekker, at vinduer og beslag er hele og likeledes fuger mellom karm og smyg. Målet er at vinduer skal framstå som hele, komplette og tette. <sup>viii</sup>	Skadet, gammelt glass, lappes provisorisk slik at fasaden er tett. Nyere glass skiftes ut. Eldre glassruter som virker løse kan enkelt festes med et eller to festepunkt, enten med glasstift eller kitt, slik at ruten ikke faller ut. Vinduer i fasaden skal være hele og tette.
	<b>5. Vegger</b>	Generell kontroll av yttervegger, med kledning, pussflater mv. Målsetting er at værhuden skal være hel, «tett» og uten vesentlige symptomer på spesiell fuktbelastning og erosjon som kan forårsake skader. Kontrollere lufteluker m.m. i grunnmur <sup>ix</sup> .	Sjekk alle løsninger for avvanning. Bruk lift i høyden. Se etter tegn på fukt og skader i pussede veggflater, ytterkledning, vindusomramminger m.m. Sett om mulig i verk umiddelbare tiltak for å forebygge eller begrense omfang av skadene.
	<b>6. Dører</b>	Etterse og teste at dører og låser virker som de skal, og at beslag, vridere og hengsler overalt er hele og i god stand. Dører er en del av bygningens værhud og sikkerhetsskall, og skal derfor være hele og tette.	Sjekke og eventuelt smøre hengsler og låser, samt rapportere avvik umiddelbart.
VEILEDER	<b>Kirkevakten er en metode for forebyggende vedlikehold, med tilsyn og enkel feilretting, ikke et program for antikvarisk rehabilitering</b>	Alle avvik blir registrert og dokumentert	Utfører skal på servicerunden kun foreta enkelt vedlikehold og feilretting (vøling). Tyngre eller mer tidkrevende istandsetting, skal kun rapporteres for overføring til reparasjon eller rehabilitering.
	<b>Grunnleggende om metoder</b>	All utførelse, også enkelt vedlikehold, skal være i tråd med <i>tradisjonell vøling</i> , slik at den opprinnelige utførelse og materialbruk for alle løsninger gjentar den opprinnelige. Utfører har selvsagt anledning til å anvende midlertidige løsninger for å stanse lekkasjer, feste og sikre, slik at det ikke oppstår følgeskader.	
	<b>Varme arbeider</b>	Varme arbeider er ikke tillatt. Utfører må i hvert enkelt tilfelle innhente slik tillatelse og følge prosedyre for sikker gjennomføring.	
	<b>Aktsomhet</b>	Utfører må vise aktsomhet og omtanke ved gjennomføringene av rundene, slik at ikke vedlikeholdsarbeidet forårsaker slitasje eller fare for skader på det bygget som rutinen skal bidra til å bevare.	



# «Kirkevakten» – tilsyn og forebyggende vedlikehold

Modellen er utviklet i 2020-2022 av Asker kirkelige fellesråd på oppdrag fra og i samarbeid med Riksantikvaren og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Etter å ha utviklet et konkurransegrunnlag ble entreprisen lagt ut på offentlig anbud. Modellen er prøvet ut og evaluert over to år. Ordningen gir mye informasjon og dokumentasjon til både kirkeeier og utførende. Hensikten er å avdekke avvik, rette feil og forebygge mer omfattende skader på kirkelige bygg. Modellen skaper forutsigbarhet for som eiere og utførende. En forutsetning er at hvert enkelt fellesråd skreddersyr prosjektet ut fra behov, ressurser og lokal kompetanse.

Konklusjonen etter to års drift i Asker er å dele oppgaven i to. Det viktigste er inspeksjon av alle bygg som er med i ordningen. Servicerunde med retting av avvik vil deretter bli aktuelt for de fellesrådene som ikke har tilstrekkelige interne ressurser eller kompetanse.

## Avvik og registrering

Asker kirkelige fellesråd har gjennom kontraktør fått lisenser til applikasjonen CheckD. I dette programmet genereres rapporter og bilder av det materialet som blir direkte skrevet inn på inspeksjon- og servicerunder. Et slikt program er imidlertid et fordyrende element, og det er heller ikke sikkert at alle tilbydere har lignende. Med tanke på økonomi og eierskap til dokumentasjon bør versjon av Kirkebyggdatabasen ha funksjoner knyttet til å registrere, følge opp og lagre. Kirkebyggdatabasen (KBDB) har allerede sjekklister. Asker kirkelige fellesråd har følgende endringsforslag til disse:

1. «alvorlig avvik med behov for tiltak» - bør endres til «avvik med behov for tiltak»
2. Avdekkes skader/mangler som krever akutt oppfølging bør det være en egen rubrikk til slutt «er det avdekket skader som krever akutt oppfølging» med kommentarfelt.
3. (vår/sommer) som står i alle sjekkpunkt kan strykes
4. Sjekkpunktet vinduer bør også inn, enten under eksisterende punkt for vegger eller som eget punkt
5. Under punktet vegger bør også spesifiseres «sjekk for skader under takskjegg og andre åpninger hvor fuglereir kan etableres og branner spre seg»
6. Under punktet vegger bør også spesifiseres «luker og lemmer er hele og forsvarlig dekket med lufteventil
7. Annet sjekkpunkt som bør føres på er «inspeksjon i tårn og på loft»
8. Alle sjekkpunkter bør ha et punkt for avkryssing om dette dekkes av serviceavtale, er til observasjon eller er et tilleggspunkt/betalingspunkt.
9. Kommentarfeltenes navn bør endres fra «beskrivelse» til «kommentar» med forslag til undertekst: her kan du beskrive skaden, alvorlighetsgrad eller årsak til skaden.

Det er en stor fordel å kunne legge direkte inn bilder og tekst på stedet mens registreringen på går, og at dronebilde, eventuelt kart eller flyfoto blir brukt for å markere hvor på kirkebygget avvikene er. Alle avvik må kategoriseres og merkes. Fortrinnsvis med hvilke tilstandsgrad avviket har, eller ved bruk av en annen trafikklysmodeell for at kirkeeier og utfører enklere kan prioritere avvikene med størst (potensielt) skadeomfang.

De som dokumenterer og registrerer må velge en konsistent metode for å samrordne avvik, for eksempel om en takrenne med mangler skal merkes som ett avvik eller et fellespunkt med flere avvik.

Asker kirkelige fellesråd har valgt en inndeling i tre kategorier:

- a. Avvik som er inkludert i kontrakten med utfører (service)
- b. Tillegg (ekstra bestilling som ikke er inkludert i kontrakten)
- c. Observasjon

Inndelingen har fungert tilfredsstillende. Det bør imidlertid følge en anbefaling om hvordan observasjonspostene bør følges opp. Her må kirkeeier følge opp hver enkelt post, avhengig av hva behovet og omfanget er. Etter tilsynet året etter kan for eksempel avviket endre kategori som tillegg. Det bør imidlertid ikke strykes, men heller lukkes og merkes. Å registrere samme observasjonspost på nytt neste år vil ta unødvendig tid og også gjøre antallet avvik tilsvarende stort.

## Noteverk

- <sup>i</sup> Kirkeeier kan velge alle kirkelige bygg eller et utvalg av prioriterte bygg. I tillegg til kirkene er det mulig å legge til kapell, menighetshus, kontorbygg, krematorier, bårehus m.m. Det er mulig å spesifisere hvilke bygg som skal ha ettersyn hvert år eller annethvert år. Det er å anbefale at alle kirkelige bygg får inspeksjonsrunde hvert år, men at servicerunden er mer fleksibel med tanke på hvilke ressurser det enkelte kirkelige fellesråd har selv, slik som bygningskyndige kirketjenere, driftsoperatører eller kompetente frivillige. Erfaringen fra Asker er at det er en fordel med minst to runder (år) med inspeksjon før kirkeeier eventuelt reduserer intervallet mellom inspeksjonene. På den måten kan observasjonsposter bli fulgt opp, kirkeeier og utfører blir bedre kjent med potensielle skadepunkter på kirkene og sannsynligheten øker for å oppdage eventuelle skader under utvikling.
- <sup>ii</sup> Kikkert er langt fra et fullverdig alternativ til drone. Særlig med tanke på taktekking, innsyn i renner og mulighet til å lagre bilder. Kikkert kan være et alternativ til en nedskalert inspeksjonsrunde, men erfaring tilsier at det er fornuftig å foreta inspeksjon med drone i minst ett og gjerne i to år før overgang til inspeksjon fra bakken. Behovet for bruk av drone vil selvsagt avhenge av bygningens utforming. Nyere bygg med falte eller slake tak gir en annen mulighet til å gå ut på taket og se selv.
- <sup>iiii</sup> På grunnlag av inspeksjonsrunde og dokumentasjon av avvik, er det hensiktsmessig å utarbeide en konkret liste over tiltak som utfører kan foreta uten tillatelse, slik som å spyle takrenner, rette takrenner, supplere takstein likt mot likt eller rette takstein som har ugjort seg. Om tiltak er søknadspliktig, vil avhenge av byggets vernestatus. Det er viktig å merke i dokumentasjon om tiltak er søknadspliktige.
- <sup>iv</sup> Det er mulig å legge til eget punkt om forebyggende brannvern, selv om dette hører naturlig inn under Kirkekontrollen. Aktuelle punkter er å se etter hulrom hvor en brann kan spre seg og gjennomføre enkle tiltak for å forhindre ildspåsettelse. Slik som å vurdere om kirkestedet er tilstrekkelig belyst og søppelbeholdere eller annet brennbart materiale e.l. blir oppbevart for nært kasser etc. oppbevares inntil kirka. Vi anbefaler imidlertid ikke dette som et fast punkt og anser det som bedre egnet i Kirkekontrollen.
- <sup>v</sup> Matrisen som blir lagt til grunn for anskaffelsen og utførelsen bør spesifisere at tilsynet ikke bare må skje både fra utside, men også fra innsiden, der det det er mulig. Dette gjelder alle deler av bygget, men tårn er vanligvis en utsatt del av kirkebygget og for å kunne avdekke avvik er det derfor avgjørende å inspisere også fra innsiden.
- <sup>vi</sup> Visuell observasjon av lynvern bør inngå i tilsynet: er wiren brutt, skadet på annen måte, slak eller ligger inntil andre bygningsdeler? Fungerer festene? Retting av feil på dette punktet skal kun gjøres av autorisert personell og skal ikke inngå i en servicerunde.
- <sup>vii</sup> Her bør kirkeeier spesifisere at utskiftning bør skje med bruk av opprinnelig materiale. For eksempel bør et frostsprengt nedløp i plast bli erstattet med opprinnelige materiale. Asker kirkelige fellesråd har sett mange skader på nedløp med skjøt inn mot vegg. Dette er estetisk sett et naturlig valg, men øker skadepotensialet sterkt ved frostsprengning. Alle skjøter i nedløp skal vende utover og ikke inn mot vegg.
- <sup>viii</sup> Sjekk at vinduer som er til å åpne går lett opp og igjen. Dersom kirken har innervinduer bør det spesifiseres at disse også skal kontrolleres.
- <sup>ix</sup> Sjekk lufteluker i grunnmur for sprekker eller utfall av stein, tegn på at dyr kommer inn. Luftelukene skal være åpne, men sikret med netting for at dyr ikke skal komme inn.
- <sup>x</sup> Tallene på totallinjen viser avvikene som ble funnet på inspeksjonsrundene. Senere i prosessen er antallet redusert på grunn av samordning av avvik, observasjonsposter som er strøket eller forhold som av andre årsaker utgår.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 032/2024 Dekning av økte pensjonskostnader**

Saksforberedere: Jørgen Svartvasmo, Maud Berntsen, Else Teige og John Grimsby

### **Oppsummering**

Pensjon er knyttet til lønn og lønnsforpliktelser. Fordi ansatte i Den norske kirke etter tariffavtalen har rett til offentlig tjenstepensjonsordning, blir de ansattes pensjonsinnskudd regulert i takt med G-reguleringen i trygdeoppgjøret. Mot slutten av 2023 fikk mange kirkelige fellesråd uventet høye fakturaer fra KLP. Doblingen av pensjonskostnader siden 2020 har ført til at Asker kirkelige fellesråd i likhet med veldig mange andre virksomheter på kort tid har kommet i en uhåndterlig økonomisk situasjon.

Fordi Asker kirkelige fellesråd snart ikke lenger vil klare å dekke økte pensjonskostnader over ordinære kommunale tilskudd, følger vedlagt brev til Asker kommune om situasjonen som har oppstått og behovet for tilsagn om dekning av økte pensjonskostnader.

Kommunedirektøren har 25.04. invitert fellesrådets administrasjon til møte om kommunale tilskudd til kirkelig virksomhet, blant annet kommunens ansvar for pensjonskostnader.

### **Bakgrunn**

Se AKF møtesak 024/24. Kirkesjefen har hatt kontakt både med Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) og med Hovedorganisasjonen KA om kommunalt ansvar for ekstraordinære pensjonskostnader for kirkelige fellesråd.

KfiO mottar allerede slik dekning fra Oslo kommune.

KA har i eget notat til Asker kirkelige fellesråd bidratt med bakgrunnen for at norske kommuner har ansvar for å finansiere Den norske kirkes virksomhet i kommunen og hva departementet har sagt om kommunens forpliktelser knyttet til endrede rammebetingelser.

### **Den nye situasjonen**

Med et budsjett for pensjonskostnader i 2023 på 6,3 mill. kroner førte en uventet høy reguleringspremie for siste kvartal på 6,9 mill. til at Asker kirkelige fellesråds premiefond ble halvert. Til sammenligning var reguleringspremie for 2020 på 0,8 mill.

Premiefondet er bygget opp av avsetninger og avkastning fra tidligere i år, og kan bare bli benyttet til å dekke pensjonskostnader. I 2023 ble økte pensjonskostnader ut over det ordinære driftsbudsjettet dekket av fellesrådets premiefond i KLP. Asker kirkelige fellesråd valgte derfor ikke å be Asker kommune om ekstra tilskudd, både fordi vi vet at Asker kommune er i en krevende økonomisk situasjon og fordi fellesrådet har et premiefond som buffer mot svingninger i pensjonskostnader.

Det siste halve året viser at situasjonen i ferd med å bli en helt annen. Asker kirkelige fellesråd har for 2024 et ordinært budsjett for pensjonskostnader på 6,8 mill. Fakturaer fra KLP for 1. og 2. kvartal 2024 tyder på at de høye pensjonskostnadene vil fortsette. Dersom pensjonskostnadene holder seg på det nye nivået eller fortsetter å øke kan hele premiefondet være brukt opp i løpet av 2024. Kirkesjefen har derfor varslet Asker kommune

om at fellesrådet vil være avhengige av kommunal støtte for å dekke de økte pensjonskostnader fra år 2025 og framover. Se også møtesak 033/24 Forslag til budsjett for kommunalt tilskudd i 2025.

### Dekning av økte pensjonskostnader

I det vedlagte brevet til Asker kommune ber fellesrådet om et tilsagn som i korte trekk forplikter kommunen til å dekke kostnader til økte pensjonsforpliktelser i 2025 og årene som kommer. Dette henger sammen med at pensjonsforpliktelser er knyttet til lønn og dermed til kommunens forpliktelser etter trossamfunnsloven.

Kirkesjefen skisserer i dette brevet behov for tilsagn om tilskudd basert på slik prinsipp:

G-reguleringspremie fra KLP
(minus) avkastning av premiereserve
(minus) oppspart premiefond til dette er tomt
= etterskuddsvis dekning fra Asker kommune

Forhold om endringer i behov for tilskudd er blant annet omtalt i et departementalt rundskriv og departementets presiseringer i <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-v-52002/id109020/> (2002). Rundskrivet omtaler konkret endringer knyttet til pensjonsforpliktelser. I en tilsvarende [orientering 03.12.2020 om forholdet mellom Den norske kirke lokalt og kommunen etter ny trossamfunnslov](#) omtaler departementet kommunestyrets mulighet til å se på tilskudd på nytt når premissene har endret seg fra opprinnelig budsjettvedtak.

### Forslag til vedtak

Asker kirkelige fellesråd ser med uro på de sterkt økende pensjonskostnadene som fellesrådets premiefond over tid ikke vil kunne dekke opp for.

Asker kirkelige fellesråd ber Asker kommune om et særskilt tilsagn om å dekke fullt ut de ekstraordinære pensjonskostnadene som fellesrådets premiefond ikke kan dekke opp for.



### Asker kirkelige fellesråd – behov for dekning av økte pensjonskostnader

Våren 2021 ble det inngått avtale i Stortinget som gav pensjonistene et økonomisk løft. Dette resulterte i økt G-reguleringspremie til kunder i KLP. Kirkelige fellesråd har tariff-festet pensjonsordning i KLP for alle ansatte.

G-reguleringspremien økte også ytterligere på grunn av dyrere lønnsoppgjør enn forventet. For Asker kirkelige fellesråd var effekten at G-reguleringspremien økte fra 0,8 mill. kroner i 2020 til 3,8 mill. i 2021. Nivået før dette har i Asker, Hurum og Røyken kirkelige fellesråd vært forholdsvis stabilt mellom 1,6 mill. og 2,6 mill. kroner. Se tabellen nedenfor med utvikling 2016-2024 siste år i pensjonskostnadens variable regulering av folketrygdens grunnbeløp:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
G-reguleringspremie regnskap	1 669	1 569	2 303	2 592	785	3 764	3 760	6 891	
Anslag fra KLP						1 956	1 525	4 848	5 232 <sup>1</sup>
(Alle tall i hele tusen kr)									

Budsjettrammene i Asker kirkelige fellesråd har lagt tidligere nivåer til grunn, men ikke den sterke økningen fra og med 2021. I 2022 var G-reguleringspremien 3,8 mill. I 2023 økte den til hele 6,9 mill, etter et rekorddyrt trygdeoppgjør på over 7 %.

I oktober 2023 kom KLP med anslag på G-reguleringspremie for 2024 og la til grunn en lønnsvekst på 4,4 %. Basert på dette var anslått reguleringspremie i 2024 på 4,4 mill. I mars 2024 varslet KLP sine kunder at SSB anslår 5,2 % lønnsvekst. Frontfagenes oppgjør endte med en ramme på 5,2 %. Kostnaden blir også beregnet med 14,1 % arbeidsgiveravgift på toppen av pensjonskostnaden.

Med et beregningsgrunnlag vesentlig høyere enn historisk normalnivå gir dette store utslag i kostnadsbildet. For Asker kirkelige fellesråd er kostnadsanslaget for G-reguleringspremie 2024 på 5,2 mill. kroner<sup>2</sup>, forutsatt lønnsvekst på 5,2 %. Med 5,4 % lønnsvekst vil dette øke til 5,4 mill.

Asker kirkelige fellesråd får lønnsveksten kompensert gjennom kommunalt tilskudd, men foreløpig ikke den ekstraordinære pensjonskostnaden. For 2024 vil økte pensjonskostnader ut over det ordinære driftsbudsjettet bli dekket av fellesrådets premiefond i KLP. Premiefondet vil da sannsynligvis være brukt opp i løpet av 2024.

For å sikre forutsigbar drift i henhold til intensjonene i samarbeidsavtalen mellom kirke og kommune, ber Asker kirkelige fellesråd om at Asker kommune forplikter seg til å dekke merkostnaden på G-regulering av pensjon fra og med år 2025. Se vedtak i fellesrådets møtesak 032/24.

<sup>1</sup> Basert på anslag fra SSB med lønnsvekst på 5,2 %

<sup>2</sup> Beregnet ut fra Asker kirkelige fellesråds premiereserve på 100,6 mill. kroner



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 033/2024 Forslag til budsjett for kommunalt driftstilskudd i 2025**

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby

Se møtesakene 007/24, 014/24, 024/24 og 032/24.

### **Bakgrunn**

Asker kommune er betydelig under landsgjennomsnitt i tilskudd til kirkelige formål. I Asker kommunestyres [møtesak 0006/24](#) om innsparingstiltak i 2024 følger i [vedlegg 2](#) en økonomianalyse med KOSTRA-tall for 2022. Analysen viser at Asker kommune allerede bruker 19,9 % mindre på kirkelige formål enn gjennomsnittet av norske kommuner <sup>1</sup>. For eksempel er tilskuddet forholdsmessig 14,6 % lavere enn Bærum kommune.

Ifølge analysen viser KOSTRA-tallene en uttalt besparelse for Asker kommune i 2022 på 6,8 mill. kroner i året.

Asker kirkelige fellesråd er i en krevende økonomisk situasjon som følge av kutt i Asker kommunes tilskudd de tre siste årene. For å kunne vedta et budsjett i balanse for inneværende år, har fellesrådet lagt til grunn 1,0 mill. kroner i redusert vedlikehold og 1,0 mill. i fordelte kutt av andre driftskostnader.

For 2025 er frist for oversendelse av forslag til kommunalt driftsbudsjett 30.04.2024.

### **Oppsummering**

I forslaget til kommunalt driftstilskudd for 2025 foreslår kirkesjefen slik utgangspunkt:

- Kommunalt driftstilskudd for 2024, kompensert for lønns- og prisvekst og økte pensjonskostnader
- Etterskuddsvis dekning av økte strømkostnader
- Kirkevakten – program for tilsyn og forebyggende utvendig vedlikehold av kommunens kirkebygg

### **Utgangspunkt i budsjettramme for 2024**

Det kommunale budsjettet for 2024 har en samlet ramme på 64,8 mill. kroner. Dette er medregnet 1,25 mill. for tilsynsprogrammet Kirkevakten for forebyggende, utvendig vedlikehold av kirkebygg. Kirkesjefen foreslår å legge denne rammen til grunn for fellesrådets forslag til kommunalt driftstilskudd i 2025.

### **Økte pensjonskostnader**

Se saksframlegg til AKF 032/24 med vedlegg - brev til Asker kommune om behov for tilsagn om at kommunen vil dekke økte pensjonskostnader ut over ordinært tilskudd.

---

<sup>1</sup> i kapittel 15 side 81-82

## **Økte strømknader**

Kommunen har bekreftet at merkostnader til strøm for 2024 vil bli behandlet på samme måte som i 2023, det vil si etterskuddsvis dekning etter faktisk forbruk. Fordi strømknadene er uforutsigbare, er merkostnaden ikke tatt med i forslaget til budsjett for 2025. Dette betinger imidlertid kommunens tilsagn om at økte strømknader i 2025 vil bli dekket etterskuddsvis på samme måte som for 2022, 2023 og 2024.

Asker kirkelige fellesråd har innført samme tiltak som kommunen for å redusere strømforbruket. I tillegg er fellesrådet i ferd med å etablere vannbåren bergvarme i Holmsbu og Hurum kirker. Tilsvarende forprosjekter er under utvikling i Asker kirke. Nærnes kirke ble stengt deler av vinteren 2023-2024 for å spare strøm. Slike tiltak vil bidra betydelig til å redusere samlet strømforbruk.

## **Kirkevakten – holde i stand det vi setter i stand**

Kirkevakten er et program for tilsyn og forebyggende utvendig vedlikehold av kirkelige bygg. Metoden ble utviklet i Asker kirkelige fellesråd på oppdrag fra Riksantikvaren i 2020-2021, og Riksantikvaren dekket kostnadene disse to årene. I dag er programmet tilgjengelig for alle norske kirkeiere.

For å dekke opp kostnaden i 2022-2024 er 1,0-1,25 mill. av tilskudd til kirkelige investeringer gjort om til driftsmidler. For 2025 foreslår kirkelig fellesråd at det ordinære kommunale driftstilskuddet blir økt med 1,25 mill. kroner for å sikre at verdiskapende vedlikehold blir videreført. Tilskuddet er derfor med i den foreslåtte rammen for kommunalt tilskudd i 2025.

Med betydelige kommunale og statlige tilskudd setter Asker kirkelige fellesråd i perioden 2020-2026 i stand Askers kirker og kirkelige bygg. Kirkevakten bidrar til å *holde* de krevende byggene i stand.

## **Mulige konsekvenser av eventuelle ytterligere kutt i fellesrådets driftsbudsjett**

Som beskrevet i [Samarbeidsavtale mellom Asker kirkelige fellesråd og Asker kommune](#) (2023) driver kirken et betydelig arbeid for sårbare grupper i Askersamfunnet, ikke minst for å få alle med og forebygge ungt utenforskap. Kommunedirektøren har varslet ytterligere kutt i 2025, uten at forslagene foreløpig er konkretisert for kirkelig fellesråds virksomhet.

Men med de kuttene som nå er varslet vil fellesrådet ikke lenger kunne skjerme diakonalt arbeid og tiltak for barn og unge.

Kommunedirektøren la i 2024 til grunn at kirkelige fellesråd skulle ha samme prosentuelle kutt i driftsbudsjett som kommunens egne virksomheter.

Dersom Asker kirkelige fellesråd i 2025 får nye kutt i kommunale tilskudd, vil konsekvensen bli utvidet bruk av vakanser og behov for bemanningstilpasninger <sup>2</sup>. Ytterligere kutt vil også

---

<sup>2</sup> Asker kirkelige fellesråd har for tiden vakant 0,5 stilling som barne- og ungdomsarbeider i Heggedal og 1,6 stillinger i kirkesjefens stab.

innebære fortsatt betydelig redusert vedlikehold av sårbare kirkebygg, til tross for byggenes vernestatus og betydning som felles lokal kulturarv. Nye kutt vil tilsvarende også ramme gravplassmyndighet og beredskap.

### **Forslag til vedtak**

Asker kirkelige fellesråd foreslår ramme for kommunale driftstilskudd for 2025 på kr. 64 832 915. I rammen er foreslått 1,25 mill. kroner til å videreføre programmet Kirkevakten for tilsyn og forebyggende utvendig vedlikehold av kirkebyggene i kommunen.

Asker kirkelige fellesråd ber Asker kommune om tilsagn om dekning av ekstraordinær økning av pensjonskostnader.

Asker kirkelige fellesråd ber Asker kommune om tilsagn om fortsatt etterskuddsvis dekning av økte strømkostnader ut over ordinært tilskudd.

Asker kirkelige fellesråd har som følge av reduserte kommunale tilskudd i 2022-2024 kuttet betydelig i lønns- og vedlikeholdskostnader. Ytterligere kutt vil som konsekvens kunne føre til nedbemanning av lokale kirkelige stillinger. Fellesrådet ber derfor Asker kommune om ikke å kutte ytterligere i ordinært driftstilskudd til kirkelig virksomhet i 2025.



# Budsjett 2025

Tall i 1000

Uten merkostnad  
strøm

Justert for kutt på  
1,9 % i 2024 og  
uten merkostnad  
strøm

Inkl. merkostnad  
strøm 2,0 mill.

Inkl. merkostnad  
strøm 2,5 mill.

Asker kirkelige fellesråd	Budsjett 2025	Reg. budsjett 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023
<b>Inntekter</b>				
Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter	-10 030	-9 425	-9 425	-8 943
Refusjoner/overføringer	-26 090	-25 690	-25 690	-25 301
Tilskudd fra staten	-10 500	-10 300	-10 300	-10 708
Tilskudd fra kommune	-73 424	-73 424	-76 582	-73 304
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-1 100	-850	-850	-1 042
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-121 144</b>	<b>-119 689</b>	<b>-122 847</b>	<b>-119 298</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønn og sosiale utgifter	87 505	86 294	86 294	81 442
Kjøp av varer og tjenester	24 588	24 364	27 522	29 644
Refusjoner/overføringer	6 120	6 220	6 220	6 978
Tilskudd og gaver	3 650	3 650	3 650	3 864
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>121 865</b>	<b>120 529</b>	<b>123 687</b>	<b>121 929</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>720</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>2 631</b>
Finansinntekter og -utgifter	-720	-840	-840	-694
<b>Netto finansinntekter og -utgifter</b>	<b>-720</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-694</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 937</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år				
Bruk av disposisjonsfond		-500	-500	-5 618
Bruk av bundne fond				-652
<b>Sum bruk av investeringer</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-6 270</b>
Avsetning til dekning tidligere år (underskudd)				1 885
Avsetning til ubundne fond		500	500	2 036
Avsetning til bundne fond				262
Overføring til investeringsregnskapet				150
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4 333</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD

Forslag tilskudd til kommunalt driftsbudsjett 2025

Tjenesteområde	Oppgitt i 2024-tall								
	Regnskap 2023 Inntekter	Regnskap 2023 Utgifter	Budsjett 2024 Inntekter	Budsjett 2024 Utgifter	Budsjett 2025 Inntekter	Budsjett 2025 Utgifter	Budsjett 2025 Netto	Nye tiltak *	Budsjett 2025 Netto inkl. nye tiltak
<b>3900 Kirken administrasjon og sokn</b> - herav lønnsutgifter	-22 872 349	68 065 285 42 571 858	-21 039 323	65 821 000 45 018 000	-21 720 323	66 502 000 45 632 000	<b>-43 531 677</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-44 781 677</b>
<b>3930 Gravplassforvaltning</b> - herav lønnsutgifter	-6 972 956	18 919 893 8 541 705	-7 000 370	18 815 000 9 320 000	-6 900 370	18 715 000 9 417 000	<b>-11 814 630</b>		<b>-11 814 630</b>
<b>2430 Felttjenesten</b> - herav lønnsutgifter	-768 099	8 695 209 7 241 637	-875 392	9 112 000 7 546 000	-929 392	9 166 000 7 846 000	<b>-8 236 608</b>		<b>-8 236 608</b>
<b>Sum</b>	<b>-30 613 404</b>	<b>95 680 387</b>	<b>-28 915 085</b>	<b>93 748 000</b>	<b>-29 550 085</b>	<b>94 383 000</b>	<b>-63 582 915</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-64 832 915</b>

\* Nye tiltak:

Kirken administrasjon og sokn:	Prosjekt kirkevakten	750 000	
	Prosjektstilling kirkebygg	500 000	Delfinansieres med driftsmidler og investeringsmidler
	<b>Sum</b>	<b>1 250 000</b>	

<b>Utbetaling fra Asker kommune 2024</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Sokn og Adn</b>	<b>Gravplass- forvaltning</b>	<b>Felttjenesten</b>	<b>Teglen Adm.</b>
Ordinært tilskudd 2023 (før ekstra tildeling)	<b>59 963 330</b>	41 148 283	11 546 937	7 268 110	
Deflator 2024: 4,3%	<b>2 578 423</b>	1 769 376	496 518	312 529	
<b>Sum</b>	<b>62 541 753</b>	<b>42 917 659</b>	<b>12 043 455</b>	<b>7 580 639</b>	<b>0</b>
Kutt i kommunale tilskudd 1,9 %	<b>-1 188 293</b>	-815 436	-228 826	-144 032	
<b>Sum</b>	<b>61 353 460</b>	<b>42 102 224</b>	<b>11 814 630</b>	<b>7 436 607</b>	<b>0</b>
Diakon stilling i Søndre Hurum, 2. tertial	<b>250 000</b>	250 000			
Deflatorjustering i RNB 2. tertial	<b>790 000</b>	790 000			
Nødovernatting - økt stilling 2. tertial	<b>300 000</b>			300 000	
Teglen - administrasjon	<b>200 000</b>				200 000
<b>Sum beløp utbetalingsbrev</b>	<b>62 893 461</b>	<b>43 142 224</b>	<b>11 814 630</b>	<b>7 736 608</b>	<b>200 000</b>
Omstillingskrav ble 1 188 - mot forpliktende varsel 1 060	<b>123 233</b>	123 233			
I tillegg er ikke justeringer i 2. tertial 2023 deflatorberegnet	<b>66 220</b>	66 220			
Ekstra tilskudd Kirkens Feltarbeid	<b>500 000</b>			500 000	
Kirkevakten; investeringsmidler omgjort til driftsmidler	<b>1 250 000</b>	1 250 000			
<b>Sum utbetaling Asker kommune 2024 etter justering</b>	<b>64 832 915</b>	<b>44 581 677</b>	<b>11 814 630</b>	<b>8 236 608</b>	<b>200 000</b>



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 034/2024 Grønt skifte og avfallshåndtering på kirkegårdene**

Saksforberedere: Michel Zelissen og John Grimsby

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å møte dagens behov uten å ødelegge for at kommende generasjoner skal få dekket sine. Asker kommune har lagt et utvalg av bærekraftsmålene til grunn for en bærekraftig samfunnsutvikling i Asker kommune. Den norske kirke har hatt tilsvarende fokus på bærekraft knyttet til vern om skaperverket og rettferdig fordeling av ressurser.

Asker kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Asker. Fellesrådets gravferdsavdeling ønsker derfor å videreutvikle arbeidet med grønnere drift av kommunens gravplasser. Til grunn for arbeidet er lagt følgende bærekraftsmål:

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12. Ansvarlig forbruk og produksjon
13. Stoppe klimaendringene
15. Livet på land
17. Samarbeid for å nå målene

Arbeidet er allerede i gang. Avdelingen produserer egen kompostjord som blant annet blir brukt til nesten 1700 plantekasser som det er knyttet stellavtaler til. Dette notatet inneholder nye mål og tiltak knyttet til:

- Utslippsfri maskinpark
- Biologisk mangfold på kirkegårdene
- Redusert avfall fra gravplassene – avfallshåndtering

### **Utslippsfri maskinpark**

Gravferdsavdelingen i Asker har formulert et internt arbeidsmål om å ha et utslippsfri maskin- og transportpark innen 2030. Arbeidet har startet blant annet med batteridrevne håndverktøy og overgang til små elektriske arbeidsbiler og el-sykler med lastekapasitet for redskaper m.m. Med begrensede tilskudd til investeringer er det i 2024 kun prioritert kjøp av avdelingens to første batteridrevne klippetraktorer.

Overgangen til fossilfrie maskiner og kjøretøy krever kommunale tilskudd til investeringer – se møtesak 025/24 med et meldt behov til Asker kommune på 2 mill. kroner til investeringer i gravplassvirksomheten i 2025. Uten et minimum av investeringsmidler vil omlegging til en bærekraftig maskinpark ta tilsvarende lengre tid. Med gammelt og til dels utrangert materiell har dessuten driftskostnadene til reparasjoner økt og beredskapen svekket.

### **Biologisk mangfold**

Velstelte gravplasser i vekstsesongen er en fryd for øyet, men dessverre ikke like bra for det biologiske mangfoldet. Bier, humler og andre insekter sliter med å finne næring når gresset og vilblomster ikke får lov til å blomstre. «Villvekst» på bestemte deler av gravplassene vil kunne bøte på dette problemene. Dette kan skje på gravfelt og områder som ikke er i bruk.

For at tiltaket skal bli forstått og akseptert vil gravferdsavdelingen sette opp skilt med informasjon om at noen områder på kirkegården er «gitt til insektene».

### **Redusert avfall og avfallshåndtering**

På alle våre 9 kirkegårder har gravferdsavdelingen over tid forsøkt å planlegge og skilte for å få til en miljøvennlig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det har vist seg vanskelig. Publikum fortsetter å kaste store mengder plast og annet restavfall i samme beholder som grøntavfall. Dette fører til at avdelingen må behandle grøntavfall som restavfall, hvilket er en utfordring både for miljø og økonomi:

- grønnavfall som kan bli til god kompostjord går til spille og blir en del av restavfallet
- plast og metall havner i restavfall og blir ikke sortert slik det skal.
- renovasjonskostnadene blir betydelig høyere når avfallet ikke er sortert

For å oppnå bedre flyt i avfallssorteringen foreslår avdelingen å fjerne avfallsbeholdere på kirkegårdene, og med skilt og annen informasjon be besøkende ta eget avfall fra gravstell med hjem til egne avfallsbeholdere eller direkte til avfallsstasjon. Lignende tiltak er med samme argumentasjon planlagt i andre kommuner. Om våren og høsten foreslår avdelingen likevel forsøksvis å plassere avfallsbeholdere merket «kun hageavfall» ved inngangene.

Avdelingen foreslår en egen kommunikasjonsplan for endringen, blant annet med presseoppslag i forkant av at tiltakene blir gjennomført, nye skilt på kirkegårdene og oppslag med QR-koder m.m.

Kirkesjefen støtter begrunnelsen for endrede rutiner for avfallshåndtering. Beholderne mangler imidlertid noen steder tydelig merking og forståelig farge på beholderne. Kirkesjefen legger derfor fram to alternative forslag:

- a. Gjennomføre tiltaket med å ta bort avfallsbeholdere i 2024 og evaluere ordningen etter sesongen.
- b. Tydeligere merking av alle avfallsbeholdere på kirkegårdene for så å vurdere tiltaket gjennomført i 2025

Begge alternativ forutsetter at Gravferdsavdelingen om våren og høsten plasserer avfallsbeholdere merket kun for grøntavfall ved inngangene. Avdelingen må ved enkelte av gravplassene også vurdere mulighet for å etablere stativ for at hundeeiere skal kunne hente poser til hundeadføring og tilsvarende kunne kaste hundeposene i avfallsbeholdere laget for formålet.

Uansett valg av alternativ vil god informasjon med begrunnelse for endringene være avgjørende for at besøkende skal akseptere og respektere tiltaket.

## **Endrede vedtekter**

Asker kirkelige fellesråd fastsatte 25.02.2020 vedtekter for kirkegårdene i Asker. Disse ble godkjent som forskrift av Statsforvalteren 26.4.2021. Det er kun en av de foreslåtte titalkene i dette saksframlegget som krever endring i vedtekter:

I vedtektenes §10 heter det allerede at «Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav, og som ender som avfall, skal i sin helhet være mulig å kompostere». I lys av tiltakene beskrevet og foreslått i saksframlegget er det imidlertid behov for tillegg i vedtektene. Gravlys av eller med plast er en tilsvarende utfordring. Kråker og skjærer «stjeler» slike gravlys, som så blir spredt både på kirkegården og noen ganger i tilstøtende landbruksområder. Kirkesjefen foreslår derfor et tillegg til til vedtektenes § 10: «Gravlys plassert på gravene er kun tillatt i lukkede gravlykter eller beholdere»

Besøkende vil på plakater med illustrasjoner bli varslet om tiltaket og at fakkelbokser eller gravlys som ikke er plassert i trygge beholdere vil bli fjernet uten varsel.

## **Forslag til vedtak**

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering. Fellesrådet gir sin tilslutning målet om en mer bærekraftig gravplassforvaltning og til tiltak knyttet til utslippsfri maskinpark og biologisk mangfold.

Asker kirkelige fellesrådet [vedtak knyttet til avfallshåndtering]

Asker kirkelige fellesråd forutsetter at besøkende på kirkegårdene blir godt informert om nye tiltak og at disse blir gradvis innført på en måte som gjør at tiltakene blir forstått og respektert.

Asker kirkelige fellesråd vedtar som tillegg til § 10 i «Vedtekter for kirkegårder i Asker»: «Gravlys plassert på gravene er kun tillatt i lukkede gravlykter eller beholdere». Fellesrådet tar forbehold om Statsforvalterens godkjenning og endelige formulering av tillegget.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 035/2024 Rapport fra Kirkemøtet 2024**

---

Saksforbereder: John Grimsby

[Kirkemøtet](#) er Den norske kirkes øverste organ, og ble i 2024 gjennomført 11.-14.04. i Trondheim. Dette var det første Kirkemøtet etter kirkevalget i 2023. Se [Kirkemøtet 2024 - Kirkemøtet \(kirken.no\)](#) for saksframlegg og vedtak – samt avtroppende kirkerådleder Kristin Gunleiksrud Raaum og statsråd Kjersti Toppes taler.

Harald Hegstad fra Oslo bispedømmeråd (NKL) ble valgt som Kirkerådets nye leder etter Kristin Gunleiksrud Raaum (fra Asker). Leder av Oslo bispedømmeråd Gard Sandaker Nilsen ble valgt som Kirkerådets nestleder.

Blant sakene på årets kirkemøte var blant annet budsjett, plan for kirkelig undervisning og læring, strategi for fellesløsninger i Den norske kirke, Organisasjonsutvikling - folkevalde, soknerådet og bispedømmerådet, strategi for fellesløsninger i Den norske kirke, Sannhet og forsoning (kirkens rolle i fornorskningspolitikken overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner) og tilskuddsforvaltning i Den norske kirke.

For menighetsråd og kirkelig fellesråd i Asker er vekten på soknets organer i mange av Kirkemøtets saker verd å merke seg. Likeledes vilje til å finne flest mulig administrative fellesløsninger og enighet om å prioritere tiltak for barn og unge.

### **Forslag til vedtak**

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering.





# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 036/2024 Andre orienteringssaker**

---

- a. Nytt fra menighetsrådene
- b. Nytt fra prosten
- c. Nytt fra Asker kommune
- d. AKF og Oslo bispedømmeråd: Tilsettinger og ledige stillinger i Asker
- e. I tråd med vedtak i AKF 023/24 har Asker kirkelige fellesråd og Asker kommune levert koplede høringssvar: Se [Høring – Utkast til forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg - regjeringen.no](#)
- f. Kirkesafari for kommunestyremedlemmer 20.04.
- g. Neste møte i kirkelig fellesråd er 22.05, med innledende befaringer i Nærnes, Åros og Kongsdelene kirker før et kort, ordinært møte i Østenstad kirke. Eget program for kvelden vil bli sendt ut med innkallingen til møtet.
- h. Fellesrådet seminar på Holmsbu bad hotell 14.-15.06. – med befaringer i Filtvet og Holmsbu kirker. Programmet begynner i Filtvet kirke 14.06. kl. 1600 og blir avsluttet med lunsj på Badhotellet 15.06. kl. 1230.
- i. [...]

### **Forslag til vedtak**

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Sak 037/2024 Eventuelt**

---

Ingen saker forhåndsmeldt.



# DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

## **Avslutning av fellesrådets møte: Vår Far og velsignelsen**

---

Vår Far i himmelen!  
La navnet ditt helliges.  
La riket ditt komme.  
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød,  
og tilgi oss vår skyld,  
slik også vi tilgir våre skyldnere.  
Og la oss ikke komme i fristelse,  
men frels oss fra det onde.  
For riket er ditt og makten og æren i evighet.  
Amen

Velsign oss, Gud Fader.  
Velsign oss, Guds Sønn.  
Velsign oss, Gud du Hellige Ånd.  
Amen